

## Produktsicherheitsdatenblatt / Product safety data sheet

Artikel /Article: Maria Hilf / Maria-Hilf Strap

## Produktbeschreibung

Ein Maria-Hilf-Riemen ist ein spezielles Hilfsmittel im Reitsport, das Reitern zusätzlich Halt und Sicherheit bietet. Es handelt sich dabei um einen Riemen, der vorne am Sattel befestigt wird, üblicherweise an den Steigbügelriemenhaltern oder an speziellen D-Ringen am Sattel.

A Maria-Hilf-Strap is a special aid in equestrian sport that offers riders additional support and safety. It is a strap that attaches to the front of the saddle, usually to the stirrup leather holders or to special Drings on the saddle.

Folge	Ursache
Consequence	Cause
Unfall des Nutzers	Materialfehler Hauptmaterial
Accident of the user	Material defects in main material
Unfall des Nutzers	Materialfehler Beschläge
Accident of the user	Material defects fittings
Unfall des Nutzers	Materialfehler Nähgarn
Accident of the user	Material error sewing thread
Unfall des Nutzers	Falsche Nutzung - nicht für den Gebrauch geeignet
Accident of the user	Incorrect use - not suitable for use
Unfall des Nutzers	Falsche Nutzung - unsachgemäße Überbelastung
Accident of the user	Incorrect use - improper overloading
	<del>-  </del>
	Unfall des Nutzers Accident of the user Unfall des Nutzers